

IR.7021.17.50.2020

Strumień, dnia 11 grudnia 2020 r.

RADA MIEJSKA
RYNEK 4
43-246 STRUMIENI

Wpł. dn. 2020 -12- 14

L.dz Zał.....

Podpis

Pan
Jarosław Szast
Radny Rady Miejskiej
w Strumieniu

W załączeniu przesyłam odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie w sprawie przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2632 S – ul. Rolnej w Zabłociu, w rejonie działki nr 387/3.

BURMISTRZ
mgr Anna Grygierek

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu
3. IR a/a

PZDP.ZUD.440.93.2020

Cieszyn, dnia 09.11.2020r.

URZĄD MIEJSKI 43-246 STRUMIEŃ	
Wpł. dn. 2020-11-13	
L. dz. 15814/20	Zal. <i>cent</i>
Podpis <i>top</i>	

Burmistrz Miasta Strumienia
Rynek 4
43-246 Strumień

Odpowiadając na Państwa pismo znak IR.7021.17.50.2020 z dnia 29.10.2020r. po dokonaniu wizji w terenie PZDP w Cieszynie informuje, iż przepust pod koroną ul. Rolnej w rejonie działki 387/3 ma średnicę 1000mm, jest całkowicie drożny i znajduje się w dobrym stanie technicznym. Nieznaczne ilości materiału naniesione przez wezbrane wody opadowe na cieku, zalegające na wlocie do przepustu zostaną uprzątnięte przez brygadę ZUD.

Obserwowane w ostatnich tygodniach bardzo intensywne opady atmosferyczne skutkowały wezbraniem wód na cieku do tego stopnia, iż przepust nie był w stanie ich odebrać, co zresztą miało miejsce w wielu innych lokalizacjach na terenie Powiatu. Odpływ wód na cieku wodnym poprzez przepust w ciągu ul. Rolnej jest limitowany również jego ograniczoną pojemnością hydrauliczną na dalszym odcinku za wylotem z przepustu.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż przedmiotowy przepust nie służy odprowadzeniu wód opadowych z pasa drogi powiatowej, a przeprowadzeniu cieku wodnego pod jej koroną, toteż wniosek o jego ewentualną przebudowę należałoby kierować do administratora cieku wodnego. Nadmieniamy jednocześnie, iż ewentualne zwiększenie średnicy przepustu będzie dość kosztowne, gdyż pociągać będzie za sobą konieczność podniesienia niwelety drogi na odcinkach najazdowych do przepustu.

Informujemy również, iż w latach ubiegłych nie rejestrowano problemów z odwodnieniem w przedmiotowej lokalizacji, natomiast dalsze funkcjonowanie przepustu będzie monitorowane przez służby utrzymaniowe PZDP i w przypadku ponownego wystąpienia podtopień zostaną podjęte stosowne rozmowy z zarządcą cieku.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA

[Podpis]
Byszczak Krzywoń

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (ZUD)